


DATI GENERALI

<p>Destinazione d'uso</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> Non residenziale</p> <p>Classificazione D.P.R. 412/93: <u>E.1 (1)</u></p>	<p>Oggetto dell'attestato</p> <p><input type="checkbox"/> Intero edificio <input checked="" type="checkbox"/> Unità immobiliare <input type="checkbox"/> Gruppo di unità immobiliari</p> <p>Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: <u>16</u></p>	<p><input type="checkbox"/> Nuova costruzione <input checked="" type="checkbox"/> Passaggio di proprietà <input type="checkbox"/> Locazione <input type="checkbox"/> Ristrutturazione importante <input type="checkbox"/> Riqualficazione energetica <input type="checkbox"/> Altro: _____</p>
---	--	--
















<p>Dati identificativi</p>  <p>Regione : Lombardia Comune : BUSTO ARSIZIO Indirizzo : VIA VINCENZO BELLINI 35 Piano : 6 Interno : Coordinate GIS :</p>	<p>Zona climatica : E Anno di costruzione : 1961-1976 Superficie utile riscaldata (m²) : 108.36 Superficie utile raffrescata (m²) : 0.00 Volume lordo riscaldato (m³) : 407.79 Volume lordo raffrescato (m³) : 0.00</p>																																	
<table border="1"> <tr> <td>Comune catastale</td> <td colspan="4">BUSTO ARSIZIO</td> <td>Sezione</td> <td>BU</td> <td>Foglio</td> <td>10</td> <td>Particella</td> <td>18390</td> </tr> <tr> <td>Subalterni</td> <td>da</td> <td>16</td> <td>a</td> <td>16</td> <td>da</td> <td>a</td> <td>da</td> <td>a</td> <td>da</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>Altri subalterni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Comune catastale	BUSTO ARSIZIO				Sezione	BU	Foglio	10	Particella	18390	Subalterni	da	16	a	16	da	a	da	a	da	a	Altri subalterni										
Comune catastale	BUSTO ARSIZIO				Sezione	BU	Foglio	10	Particella	18390																								
Subalterni	da	16	a	16	da	a	da	a	da	a																								
Altri subalterni																																		

Servizi energetici presenti

<input checked="" type="checkbox"/> Climatizzazione invernale	<input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica	<input type="checkbox"/> Illuminazione
<input type="checkbox"/> Climatizzazione estiva	<input checked="" type="checkbox"/> Prod. acqua calda sanitaria	<input type="checkbox"/> Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

<p>Prestazione energetica del fabbricato</p> <table border="1"> <tr> <th>INVERNO</th> <th>ESTATE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">   </td> <td style="text-align: center;">   </td> </tr> </table>	INVERNO	ESTATE	 	 	<p>Prestazione energetica globale</p>  <p style="text-align: center;">+ Più efficiente</p> <p style="text-align: center;">- Meno efficiente</p>	<p>Riferimenti</p> <p>Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:</p> <p>Se nuovi:  B(78,92)</p> <p>Se esistenti: </p>
INVERNO	ESTATE					
 	 					
<p>EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO</p> <p>CLASSE ENERGETICA G</p> <p>EP_{gl, nren} 331.85 kWh/m²anno</p>						